Pasta TÃ©rmica en Jeringa 8Gr MX-4/8G

DescripciÃ³n

AplicaciÃ³n de la pasta tÃ©rmica en el procesador

mihaba.com

1) Preparemos la superficie de los componentes: Limpia la superficie de los componentes, usando alcohol isopropÃlico. Realiza la tarea con una poco de algodÃ³n y con movimientos suaves.

2) Apliquemos la pasta: Existen dos lugares donde podemos aplicar la pasta tÃ©rmica, una de ellas es en el disipador de calor y la segunda encima del procesador, pero la mÃ¡s efectiva es la segunda opciÃ³n, y la manera de aplicarla es dibujando dos lÃneas en forma de â??Xâ?• o una lÃnea recta â??|â?•, ya que asÃ tendrÃ¡s mÃ¡s superficie cubierta por esta pasta y disminuirÃ¡ las burbujas de aire entre los componentes.

ESPECIFICACIONES

MODELO	MX-4/8G
MARCA	GenÃ©rico
TIPO	Pasta tÃ©rmica
CONTENEDOR	Jeringa
CONTENIDO NETO	8 gramos
VISCOSIDAD	870
DENSIDAD	2,50 g / cmÂ³
RESISTIVIDAD DE VOLUMEN	3,8 X 10 ^ 13 Ohm-cm