Pasta TÃ©rmica en Jeringa Gris 30gr SIL-TERM-GRIS-30GR WESTOR

DescripciÃ³n

AplicaciÃ³n de la pasta tÃ©rmica en el procesador

mihaba.com

1) Preparemos la superficie de los componentes: Limpia la superficie de los componentes, usando alcohol isopropilico. Realiza la tarea con una poco de algodÃ³n y con movimientos suaves.

2) Apliquemos la pasta: Existen dos lugares donde podemos aplicar la pasta tÃ©rmica, una de ellas es en el disipador de calor y la segunda encima del procesador, pero la mÃ¡s efectiva es la segunda opciÃ³n, y la manera de aplicarla es dibujando dos lÃneas en forma de â??Xâ?• o una lÃnea recta â??|â?•, ya que asÃ tendrÃ¡s mÃ¡s superficie cubierta por esta pasta y disminuirÃ¡ las burbujas de aire entre los componentes.

ESPECIFICACIONES

MODELO	SIL-TERM-GRIS-30GR
MARCA	Westor
TIPO	Pasta tÃ©rmica
CONTENEDOR	Jeringa
CONTENIDO NETO	30 gramos
CONDUCTIVIDAD TÃ?RMICA	>1.93W/ m-k
IMPEDANCIA TÃ?RMICA	>0.225Â° C-inÂ²/W