



## Alicate Ponchador para Conector F/RCA/BNC WT-5480 WESTOR

## Descripción

- Ponchador coaxial con seguro.
  Independent company com

## **INSTRUCCIONES:**

- 1. Inserte el pistón correcto en el soporte del ponchador y luego inserte el cable pelado en el conector, asegúrese de que el cable esté insertado en el extremo.
- 2. Coloque el conector con el cable en el soporte del ponchador.
- 3. Apretar las manijas.
- 4. Retire el conector prensado del ponchador.

## **ESPECIFICACIONES**

**MODELO** WT-5480 **MARCA** Westor

**TIPO** Alicate ponchador **MATERIAL** Metal y plástico COLOR Azul y negro

• Plug F CONECTOR • Plug BNC

Plug RCA

**CABLE SOPORTADO** Cable coaxial RG-59, RG-6, y RG-11