



## Alicate Crimping Ponchador para Coaxial RG-6 HT-H518A-P PELL»TRON

## DescripciÃ3n

- Ponchador coaxial con seguro i haba
- Para conectores plug F (RG-6 y RG-59) a presión

## Instrucciones:

- 1. Inserte el pistÃ<sup>3</sup>n correcto en el soporte de la herramienta y luego inserte el cable pelado en el conector, asegúrese de que el cable esté insertado en el extremo.
- 2. Coloque el conector con el cable en el soporte de la herramienta.
- 3. Apretar las manijas.
- 4. Retire el conector prensado de la herramienta.

## **ESPECIFICACIONES**

**MODELO** HT-H518A-P **PELL»TRON MARCA** 

**TIPO** Alicate crimping ponchador para Coaxial

**COLOR** Rojo y plateado

**CONECTOR** Plug F para cable coaxial RG-6 y RG-59