



Juego de Puntas de Recambio Para Cautín BK-9033 BAKU

Descripción

- Hechas de material metálico, que asegura una larga vida de servicio, rápido e incluso buena calefacción y fiabilidad.
- Deja de soldar con puntas gastadas y/o rotas.

Como reemplazarlo

- Es muy fácil con el cautín apagado en la base cerca a los tornillos desenrosca la parte metálica, ahora puedes reemplazar la punta y volver a enroscar y listo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	BK-9033
MARCA	Baku
TIPO	Punta de repuesto para cautín
COMPATIBLE	BAKU 900M-T-I 900M-T-S 900M-T-K Westor WT-2120
TEMPERATURA	200 – 480 °C
PUNTA	Punta de plata